




Modelos BE 1020
BE 1045
BE 1055

Equipo de máxima utilidad para enderezar rápidamente y con la máxima precisión las carrocerías de vehículos dañados. La posibilidad de anclaje permite la reparación de la zona siniestrada sin perjudicar las partes dañadas.



Datos Técnicos		BE1020	BE1045	BE1055
A	mm.	1.770	1.660	1.660
B	mm.	3.130	3.600	3.600
Cmáx.	mm.	--	2.080	2.080
D	mm.	--	1.140	1.140
E	mm.	720	750	750

Modelos
BE 1020 - BE 1045 - BE 1055
ACCESORIOS DEL BANCO DE ESTIRADO

	BE1020	BE1045	BE1055
1- Bancada	*	*	*
2- Bancada telescópica		*	*
3- Columna principal	*	*	*
4- Columna secundaria		*	*
5- Unidad hidráulica	*	*	*
6- Desplazador de columna	*	*	*
7- Patineta			*
8- Patineta desplazable	*		
9- Asiento registrable		*	*
10- Manopla ancha		*	*
11- Manopla angosta		*	*
12- Manopla desplazable	*		
13- Multiplicador doble		*	*
14- Base Fijadora		*	*
15- Horqueta chica			*
16- Abrazadera			*
17- Gancho armado			*
18- Apoyo cuadrículado		*	*
19- Caja porta apoyo		*	*
20- Tira torres			*
21- Gancho simple		2 pz*	2pz*
22- Gancho doble		*	*
23- Cursor		*	*
24- Gancho plano c/eslabón		*	*
25- Tirete izquierdo		*	*
26- Pinza de zócalo derecho	*	*	*
27- Pinza de zócalo izquierdo	*	*	*
28- Caballetes regulables	2pz*		
29- Barra de sujeción 2.000 mm.	*		
30- Eslabón con rosca			
31- Estribo a 90 grados			*
32- Estribo a 45 grados	*		*
33- Estribo plano	*	*	*
34- Mordaza autoajutable	*	*	*
35- Perno 0 25 largo	2pz*	5pz*	5pz*
36- Perno 0 25 corto		2pz*	2pz*
37- Perno 0 19 largo	2pz*	4pz*	4pz*
38- Perno 0 19 corto		6pz*	8pz*
39- Cadena 1.200 mm. c/gancho	*	*	*
40- Cadena 2000 mm. c/gancho	*	*	*
41- Taco de patineta		*	*
42- Taco calza		*	*
43- Taco cuña 15 grados		*	*
44- Taco cuña 30 grados		*	*
45- Tornillo de sujeción	*	*	*
46- Cofre metálico	*	*	*


BE1045 - 1055

BE1020